



# ホットプラグしたがWindows上でHDDが認識しない。(認識させる方法)

①電源スイッチを入れて画面が表示されたらすぐにDeleteキーを押してください。


「Exit/Advanced Mode」をクリック




②「Advanced Mode」をクリック



③「Advanced」の「SATA Configuraiton」をクリック



④Hot PlugのところEnterキーを押して「Disabled」から「Enabled」に変更



⑤F10キーを押して「Yes」を選択してEnterキーを押したら設定終了

